

SUBASTA PUBLICA

DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS



POR ORDEN DE INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

En cumplimiento a la Resolución INC N° por la cual se autoriza a vender en Subasta Pública, de los bienes, en el estado en que se encuentran.

16/05/2023

VILLETA 10:00 HS



26/05/2023

VALLEMI 10:00 HS



+ INFORMES AL 0982618777
LUISA BASUALDO
REMATADORA PUBLICA
MATRICULA NRO. 119 C.S.J.



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

Tipo de Vehículo	Camioneta - Mecánica - Naftera
Marca	ISUZU - DOBLE CABINA COLOR CELESTE
Modelo	TFS54H-20
Año	1993
Motor N°	783300
Chasis N°	JAATFS54HP7103411
Chapa N°	EAC509
Rotulado N°	250404050017
Valor Original	31.431.689.-
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	No
Tapizado	Malo
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Sin cubiertas ni llantas, ventanillas y faros rotos, sin retrovisores
TASACIÓN Gs.	2.000.000
BASE DE VENTA Gs.	1.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camioneta - Mecánica - Naftera
<i>Marca</i>	MITSUBISHI-DOBLE CABINA COLOR BLANCO
<i>Modelo</i>	L-200
<i>Año</i>	1990
<i>Motor N°</i>	4D56-CW9041
<i>Chasis N°</i>	DJNK140LP00507
<i>Chapa N°</i>	-
<i>Rotulado N°</i>	250404010031
<i>Valor Original</i>	16.703.434.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin cubiertas ni llantas, Ventanillas y faros rotos, sin capot, retrovisor solo lado derecho
<i>TASACIÓN Gs.</i>	2.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.350.000



Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

**INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA**

<i>Tipo de Vehiculo</i>	Camioneta - Mecánica - Naftera
<i>Marca</i>	MITSUBISHI-MINI BUS COLOR BLANCO
<i>Modelo</i>	WFR
<i>Año</i>	1995
<i>Motor N°</i>	611415 (Sin Motor)
<i>Chasis N°</i>	JADWFR62FS710078
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250404050069
<i>Valor Original</i>	38.114.140
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Sin asientos delanteros
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin parabrisas ni retrovisores, ventanillas rotas, sin puerta corrediza central
<i>TASACIÓN Gs.</i>	2.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

Tipo de Vehículo	Automóvil - Mecánico - Naftero
Marca	ALFA ROMEO COLOR CHAMPAGNE
Modelo	TC 146
Año	1997
Motor N°	AB-975011814101
Chasis N°	ZAR-93000004060422
Chapa N°	-
Rotulado N°	250401020215
Valor Original	64.299.168
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	Solo uno
Tapizado	Malo
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Parabrisas trasero, ventanilla conductor y faros delanteros rotos, sin retrovisores, sólo cuenta con 1 (una) cubierta y llanta trasera
TASACIÓN Gs.	2.500.000
BASE DE VENTA Gs.	1.700.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camioneta - Mecánica - Naftera
<i>Marca</i>	MITSUBISHI-CABINA SIMPLE COLOR BLANCO
<i>Modelo</i>	L-200
<i>Año</i>	1989
<i>Motor N°</i>	4D56-CV5309
<i>Chasis N°</i>	DONK-140LP0557
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250404080045
<i>Valor Original</i>	16.594.235
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Parabrisas, ventanillas rotos, sin faros ni parrilla, retrovisor sólo lado derecho
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.800.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.200.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Topadora
<i>Marca</i>	FIAT ALLIS-COLOR AMARILLO
<i>Modelo</i>	6266
<i>Año</i>	1989
<i>Motor N°</i>	No
<i>Chasis N°</i>	00003-79018059
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0402010048
<i>Valor Original</i>	1.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	No
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Solo Carcaza
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	675.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

Tipo de Vehículo	Pala Mini Cargadora
Marca	CATERPILLAR COLOR AMARILLO
Modelo	226B
Año	2004
Motor N°	Sin motor
Chasis N°	Serie CMJH09774
Chapa N°	No
Rotulado N°	250612010008
Valor Original	145.883.636.-
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	No
Tapizado	Malo
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Solo carcaza , en desarme
TASACIÓN Gs.	1.000.000
BASE DE VENTA Gs.	675.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Tractor Agrícola
<i>Marca</i>	URSUS COLOR ROJO
<i>Modelo</i>	2812
<i>Año</i>	1998
<i>Motor N°</i>	P233709C
<i>Chasis N°</i>	116426
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250611010272
<i>Valor Original</i>	87.927.278.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin asientos, falta parte frontal
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	675.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

Tipo de Vehículo	Camion
Marca	CAMION VOLQUETE
Modelo	VOLVO NL-10
Año	1998
Motor N°	TD102FT137360526
Chasis N°	93KN2CXDOWE663552
Chapa N°	-
Rotulado N°	250415010322
Valor Original	241.559.664
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	Si
Tapizado	No
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Sin parte frontal de la carrocería, sin puertas, asientos y retrovisores, ya no cuenta con la tolva
TASACIÓN Gs.	3.000.000
BASE DE VENTA Gs.	2.000.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

Tipo de Vehículo	Camioneta - Mecánica
Marca	VOLKSWAGEN COLOR BLANCO
Modelo	SAVEIRO
Año	2005
Motor N°	BGG-007313
Chasis N°	9BWED05X65PO11296
Chapa N°	AEZ474
Rotulado N°	250404050068
Valor Original	57.387.500
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	Si
Tapizado	No
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Sin volante ni asientos, falta faro delantero lado derecho y ambos faros traseros, sin parrilla, ventanillas y ventilete lado derecho rotos
TASACIÓN Gs.	2.000.000
BASE DE VENTA Gs.	1.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Topadora
<i>Marca</i>	FIAT ALLIS
<i>Modelo</i>	10-C
<i>Año</i>	-
<i>Motor N°</i>	8365/5 Cuenta con Motor
<i>Chasis N°</i>	10CIT*110830
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0402010049
<i>Valor Original</i>	5.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin asiento, sin tren de rodamiento ni hoja topadora
<i>TASACIÓN Gs.</i>	5.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	3.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

Tipo de Vehículo	Pala Cargadora
Marca	FIAT ALLIS COLOR AMARILLO
Modelo	FR10B
Año	1981
Motor N°	D-229-6-22906125143
Chasis N°	R10B9TM0499
Chapa N°	No
Rotulado N°	250621260042
Valor Original	13.000.000
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	No
Tapizado	No
Chapería	Mala
Pintura	Mala
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Sin ruedas ni asientos, fuera de servicio por desperfectos mecanicos
TASACIÓN Gs.	5.000.000
BASE DE VENTA Gs.	3.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

Tipo de Vehículo	Camion Fuera de Ruta
Marca	CATERPILLAR COLOR AMARILLO
Modelo	769-B
Año	1980
Motor N°	No se pudo visualizar numero de motor
Chasis N°	99F6897
Chapa N°	No
Rotulado N°	250421260052
Valor Original	77.775.000
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	No
Tapizado	No
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Sin cubiertas, fuera de servicio por desperfectos mecánicos
TASACIÓN Gs.	5.000.000
BASE DE VENTA Gs.	3.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Pala Mini Cargador
<i>Marca</i>	CASE
<i>Modelo</i>	1845C
<i>Año</i>	1998
<i>Motor N°</i>	45395856
<i>Chasis N°</i>	JAF0196205
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250611010280
<i>Valor Original</i>	75.241.655
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Solo Carcaza
<i>TASACIÓN Gs.</i>	250.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	180.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Pala Mini Cargador
<i>Marca</i>	CASE
<i>Modelo</i>	1840C
<i>Año</i>	1998
<i>Motor N°</i>	45477181 Sin Motor
<i>Chasis N°</i>	JAF0190209
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250611010278
<i>Valor Original</i>	57.953.120
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	No
<i>Pintura</i>	No
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Solo Carcaza
<i>TASACIÓN Gs.</i>	350.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	200.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motocicleta
<i>Marca</i>	KAWASAKI
<i>Modelo</i>	KE-100
<i>Año</i>	1994
<i>Motor N°</i>	G5E205778
<i>Chasis N°</i>	JKAKETB10VC00457778
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250413010052
<i>Valor Original</i>	9.774.778
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Regular
<i>Chapería</i>	Regular
<i>Pintura</i>	Regular
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Cuenta con casi todos los accesorios, fuera de uso por desperfectos mecanicos
<i>TASACIÓN Gs.</i>	200.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	135.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	<i>Motocicleta</i>
<i>Marca</i>	HONDA
<i>Modelo</i>	C-90
<i>Año</i>	1980
<i>Motor N°</i>	C90E-2031710
<i>Chasis N°</i>	C90-5502344
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250413010021
<i>Valor Original</i>	4.329.054
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	1
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chaperia</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin asiento, falta rueda trasera, sin mecanismo de rodamiento
<i>TASACIÓN Gs.</i>	100.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	70.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motocicleta
<i>Marca</i>	HONDA
<i>Modelo</i>	C-90
<i>Año</i>	1980
<i>Motor N°</i>	G90E-2025072
<i>Chasis N°</i>	C90-5500580
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250413010022
<i>Valor Original</i>	4.329.054
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	1
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Asiento roto, falta rueda trasera, sin mecanismo de rodamiento
<i>TASACIÓN Gs.</i>	100.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	70.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motocicleta
<i>Marca</i>	HONDA
<i>Modelo</i>	C-90
<i>Año</i>	1980
<i>Motor N°</i>	C90E-2025076
<i>Chasis N°</i>	C90-5500582
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250415010154
<i>Valor Original</i>	4.573.205
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	1
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin asiento, faros, falta rueda trasera, sin mecanismo de rodamiento
<i>TASACIÓN Gs.</i>	100.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	70.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motocicleta
<i>Marca</i>	HONDA
<i>Modelo</i>	C-90
<i>Año</i>	1980
<i>Motor N°</i>	C90E-2031722
<i>Chasis N°</i>	C90-5502319
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250411070042
<i>Valor Original</i>	4.329.054
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sólo carcaza, sin accesorios
<i>TASACIÓN Gs.</i>	80.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	60.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motocicleta
<i>Marca</i>	HONDA
<i>Modelo</i>	C-70
<i>Año</i>	1970
<i>Motor N°</i>	C70E-6290970
<i>Chasis N°</i>	C70-6145005
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250412010052
<i>Valor Original</i>	4.171.505
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	1
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Asiento roto, falta rueda trasera, sin mecanismo de rodamiento
<i>TASACIÓN Gs.</i>	100.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	70.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motocicleta
<i>Marca</i>	HONDA
<i>Modelo</i>	C-90
<i>Año</i>	1980
<i>Motor N°</i>	C90-E6580185
<i>Chasis N°</i>	-
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250413010023
<i>Valor Original</i>	4.329.054
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	1
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Asiento roto, falta rueda trasera, sin mecanismo de rodamiento
<i>TASACIÓN Gs.</i>	100.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	70.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motocicleta
<i>Marca</i>	YAMAHA
<i>Modelo</i>	V-80
<i>Año</i>	1990
<i>Motor N°</i>	011187
<i>Chasis N°</i>	19L-011187
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250413010018
<i>Valor Original</i>	2.795.963
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Cuenta con casi todos los accesorios, fuera de uso por desperfectos mecanicos
<i>TASACIÓN Gs.</i>	200.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	135.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motocicleta
<i>Marca</i>	HONDA
<i>Modelo</i>	CG-125
<i>Año</i>	1980
<i>Motor N°</i>	C90E-2144706
<i>Chasis N°</i>	-
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250413140007
<i>Valor Original</i>	4.329.054
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	1
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Falta rueda trasera, fuera de uso por desperfectos mecanicos
<i>TASACIÓN Gs.</i>	120.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	85.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motocicleta
<i>Marca</i>	KAWASAKI
<i>Modelo</i>	KE-100
<i>Año</i>	1994
<i>Motor N°</i>	G5E205766
<i>Chasis N°</i>	JKAKETB14VC00045766
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250412010071
<i>Valor Original</i>	9.774.778
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Cuenta con casi todos los accesorios, fuera de uso por desperfectos mecanicos
<i>TASACIÓN Gs.</i>	200.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	135.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VILLETA

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camioneta - Mecánica
<i>Marca</i>	MITSUBISHI
<i>Modelo</i>	MONTERO
<i>Año</i>	2001
<i>Motor N°</i>	4M41-DN4115
<i>Chasis N°</i>	14MYLNV78WIJ000629
<i>Chapa N°</i>	AUZ231
<i>Rotulado N°</i>	0101010001
<i>Valor Original</i>	130.000.000
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	SI
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Regular
<i>Pintura</i>	Regular
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Fuera de servicio por desperfectos mecánicos
<i>TASACIÓN Gs.</i>	5.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	3.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehiculo</i>	Camión Fuerte de Ruta
<i>Marca</i>	EUCLID
<i>Modelo</i>	R-32
<i>Año</i>	1991
<i>Motor N°</i>	TD122KE183173203
<i>Chasis N°</i>	R32V346
<i>Chapa N°</i>	NO
<i>Rotulado N°</i>	250521220066
<i>Valor Original</i>	343.473.499
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chaperia</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin cubiertas, desmantelado
<i>TASACIÓN Gs.</i>	3.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	2.000.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Grúa Móvil
<i>Marca</i>	P&H
<i>Modelo</i>	OMEGA
<i>Año</i>	1980
<i>Motor N°</i>	OGB0203248
<i>Chasis N°</i>	2251517D1
<i>Chapa N°</i>	NO
<i>Rotulado N°</i>	250621260051
<i>Valor Original</i>	48.000.000
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chaperia</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Falta plumin (brazo)
<i>TASACIÓN Gs.</i>	5.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	3.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Pala Cargadora P-02
Marca	KOMATSU
Modelo	WA600A1
Año	1990
Motor N°	S6D170-114975
Chasis N°	W010-11097
Chapa N°	No
Rotulado N°	250621220070
Valor Original	545.408.570
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	Si
Tapizado	Malo
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	FALTA CILINDRO, MANGUERA
TASACIÓN Gs.	8.000.000
BASE DE VENTA Gs.	5.500.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camion Fuera de Ruta T-19
<i>Marca</i>	CATERPILLAR
<i>Modelo</i>	730
<i>Año</i>	2001
<i>Motor N°</i>	5ED00179
<i>Chasis N°</i>	CAT00730TAGF00196
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0412010014
<i>Valor Original</i>	885.600.000
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Desmantelado
<i>TASACIÓN Gs.</i>	2.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Perforador sobre Oruga P-01
<i>Marca</i>	WOLF
<i>Modelo</i>	WCT5000
<i>Año</i>	1996
<i>Motor N°</i>	No
<i>Chasis N°</i>	No
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250629010204
<i>Valor Original</i>	163.717.507
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chaperia</i>	N tiene
<i>Pintura</i>	No
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	desmantelado
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	700.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Tractor
Marca	VALMET V-02
Modelo	68
Año	1987
Motor N°	D22903023697
Chasis N°	68007022181
Chapa N°	No
Rotulado N°	250621260043
Valor Original	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs.4.000.000.-
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	SOLO DELANTERAS
Tapizado	No
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	SOLO PARTE FRONTAL CON MOTOR
TASACIÓN Gs.	1.000.000
BASE DE VENTA Gs.	700.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camioneta doble cabina color gris
<i>Marca</i>	CHEVROLET
<i>Modelo</i>	S-10
<i>Año</i>	2005
<i>Motor N°</i>	40704178721
<i>Chasis N°</i>	9BG138BC05C401397
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250407010059
<i>Valor Original</i>	103.530.000
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Regular
<i>Pintura</i>	Regular
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin retrovisor lado derecho, sin asientos, sin capot
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camion Fuera de Ruta T-20
<i>Marca</i>	CATERPILLAR
<i>Modelo</i>	730
<i>Año</i>	2001
<i>Motor N°</i>	SED00180
<i>Chasis N°</i>	CAT00730TAGF00197
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0412010015
<i>Valor Original</i>	885.600.000
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chaperia</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Desmantelado
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.500.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.000.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Compresor Eléctrico C-12
<i>Marca</i>	ATLAS COPCO
<i>Modelo</i>	No
<i>Año</i>	No
<i>Motor N°</i>	No
<i>Chasis N°</i>	No
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	80405010003
<i>Valor Original</i>	420.690.609
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Falta Compresor, sólo carcasa
<i>TASACIÓN Gs.</i>	200.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	150.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI


Tipo de Vehículo	Deslizadora
Marca	SIN MARCA VISIBLE (MOTOR MARCA YAMAHA PRECISION BLENO)
Modelo	No
Año	No
Motor N°	No
Chasis N°	No
Chapa N°	No
Rotulado N°	250421300006
Valor Original	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs. 1.800.000.-
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	No
Tapizado	Malo
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Solo carcasa y motor
TASACIÓN Gs.	1.000.000
BASE DE VENTA Gs.	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Perforador sobre Oruga P-05
Marca	ZOOMTRAK
Modelo	COMPAIR HOLMAN
Año	1997
Motor N°	No
Chasis N°	557-75
Chapa N°	No
Rotulado N°	250621220033
Valor Original	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs. 8.000.000.-
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	Si
Tapizado	No
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Desmantelado
TASACIÓN Gs.	500.000
BASE DE VENTA Gs.	350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camión con Grúa
<i>Marca</i>	FORD
<i>Modelo</i>	F-12000 L
<i>Año</i>	1995
<i>Motor N°</i>	22906155504
<i>Chasis N°</i>	9BFX25LM85DB662398
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250429010207
<i>Valor Original</i>	135.267.192
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin retrovisor, sin caja
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camión de Carga K-1
<i>Marca</i>	KIA
<i>Modelo</i>	3600
<i>Año</i>	1998
<i>Motor N°</i>	SH041757
<i>Chasis N°</i>	KN3JAP3S5WK099127
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250421010165
<i>Valor Original</i>	46.091.370
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chaperia</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin motor, sin retrovisor.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

Tipo de Vehículo	Camión de Carga K-2
Marca	KIA
Modelo	3600
Año	1998
Motor N°	SH041762
Chasis N°	KN3JAP3S5WK099130
Chapa N°	No
Rotulado N°	250421010166
Valor Original	84.437.500
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	Si
Tapizado	Malo
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	sin motor, si.n retrovisor
TASACIÓN Gs.	1.000.000
BASE DE VENTA Gs.	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camión Fuera de Ruta T-10
Marca	RANDON
Modelo	RK 435N
Año	2005
Motor N°	8705948
Chasis N°	5A435NSACB0076
Chapa N°	No
Rotulado N°	250421220150
Valor Original	1.609.863.611
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	No
Tapizado	Regular
Chapería	Regular
Pintura	Regular
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Falta caja y bomba inyectora. Sin cubiertas
TASACIÓN Gs.	5.000.000
BASE DE VENTA Gs.	3.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camión Volquete
<i>Marca</i>	VOLVO
<i>Modelo</i>	NL10
<i>Año</i>	1998
<i>Motor N°</i>	No
<i>Chasis N°</i>	TD-102FT1373-60527
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250421260063
<i>Valor Original</i>	281.951.005
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Mala
<i>Pintura</i>	Mala
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin parte frontal del chasis, sin motor.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	2.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camión Volquete T-17
<i>Marca</i>	EUCLID
<i>Modelo</i>	R32
<i>Año</i>	1993
<i>Motor N°</i>	No
<i>Chasis N°</i>	TD122KE183197889.
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250421220085
<i>Valor Original</i>	424.590.613
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Regular
<i>Chapería</i>	Regular
<i>Pintura</i>	Regular
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Problemas de Transmisión
<i>TASACIÓN Gs.</i>	5.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	3.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Compresor C-07
<i>Marca</i>	INGERSOL RAND
<i>Modelo</i>	DXL 750 SPIRO FLO
<i>Año</i>	1986
<i>Motor N°</i>	32083Z1-UP
<i>Chasis N°</i>	147768U85545
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250621260049
<i>Valor Original</i>	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs. 6.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sólo carcaza
<i>TASACIÓN Gs.</i>	150.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	100.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Compresor C-11
<i>Marca</i>	ATLAS COPCO
<i>Modelo</i>	XA420
<i>Año</i>	1980
<i>Motor N°</i>	MV30225168
<i>Chasis N°</i>	SAJA0468541
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250629010203
<i>Valor Original</i>	178.010.195
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Solo carcaza
<i>TASACIÓN Gs.</i>	150.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	100.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Tractor Agrícola
<i>Marca</i>	VALMET
<i>Modelo</i>	885
<i>Año</i>	1993
<i>Motor N°</i>	0885.40.01021
<i>Chasis N°</i>	8854516369
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0407010009
<i>Valor Original</i>	Res.PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs. 2.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Desarmado
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.500.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.000.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Tractor Agrícola
<i>Marca</i>	URSUS
<i>Modelo</i>	2812
<i>Año</i>	1998
<i>Motor N°</i>	P238008D
<i>Chasis N°</i>	11967
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250611010272
<i>Valor Original</i>	87.927.279
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Con motor y accesorios
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI


<i>Tipo de Vehículo</i>	Camión de Carga
<i>Marca</i>	NISSAN
<i>Modelo</i>	UD90
<i>Año</i>	1981
<i>Motor N°</i>	PD6-061391
<i>Chasis N°</i>	CK20L30970
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250421260007
<i>Valor Original</i>	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs.2.400.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin ventanilla, sin retrovisor, fuera de servicio por desperfectos mecánicos.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Motoniveladora
<i>Marca</i>	HUBER WARCO
<i>Modelo</i>	H-140
<i>Año</i>	1986
<i>Motor N°</i>	345-914-025450
<i>Chasis N°</i>	CGC5241-2400105
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250621260045
<i>Valor Original</i>	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs.4.500.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Problemas de caja
<i>TASACIÓN Gs.</i>	2.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camión Fuera de Ruta T-16
Marca	EUCLID
Modelo	R-32
Año	1991
Motor N°	TD122KE-194375
Chasis N°	R32V523
Chapa N°	No
Rotulado N°	250421220084
Valor Original	424.590.613
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	Si
Tapizado	Malo
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	problema de trasmisión, sin vidrio.
TASACIÓN Gs.	3.000.000
BASE DE VENTA Gs.	2.000.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI


<i>Tipo de Vehículo</i>	Camioneta
<i>Marca</i>	LAND ROVER
<i>Modelo</i>	H-110
<i>Año</i>	1989
<i>Motor N°</i>	12L22960C
<i>Chasis N°</i>	SALLDHC8BA255481
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250421260005
<i>Valor Original</i>	Gs. 23.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	problemas de motor
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camioneta Ambulancia
<i>Marca</i>	NISSAN
<i>Modelo</i>	PATROL
<i>Año</i>	1995
<i>Motor N°</i>	TD42110116
<i>Chasis N°</i>	ARGY60-210003
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250429010202
<i>Valor Original</i>	94.181.199
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Faro derecho roto, sin retrovisor lado izquierdo, problemas de motor.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	800.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	600.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

Tipo de Vehículo	Camioneta
Marca	CHEVROLET
Modelo	S-10
Año	2005
Motor N°	40704183863
Chasis N°	9BG138BC05C404971
Chapa N°	No
Rotulado N°	250421010203
Valor Original	125.790.000
Valor Neto Contable	0.-
Auxilio	No
Llantas	Si
Tapizado	Malo
Chapería	Malo
Pintura	Malo
Extintor	No
Detalle de Desperfectos	Sin motor, faros rotos
TASACIÓN Gs.	500.000
BASE DE VENTA Gs.	350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Compresor Móvil
<i>Marca</i>	INGERSOLL RAND
<i>Modelo</i>	825L 750 SPIRO FLO
<i>Año</i>	No
<i>Motor N°</i>	34648321
<i>Chasis N°</i>	192596U91497
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0407010011
<i>Valor Original</i>	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs.1.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	SOLO CARCAZA
<i>TASACIÓN Gs.</i>	150.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	100.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Montacarga M-01
<i>Marca</i>	HYSTER
<i>Modelo</i>	H110
<i>Año</i>	1994
<i>Motor N°</i>	LD86448B448776Y
<i>Chasis N°</i>	E6Y-3328P
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0407010006
<i>Valor Original</i>	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs.1.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin motor, sin caja, solo carcaza.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	300.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	200.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Montacarga M-03
<i>Marca</i>	HYSTER
<i>Modelo</i>	H110
<i>Año</i>	1994
<i>Motor N°</i>	LD8648B532818A.
<i>Chasis N°</i>	No
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	No
<i>Valor Original</i>	84.228.905
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin motor, sin caja, solo carcaza.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	300.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	200.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camión Fuera de Ruta T-15
<i>Marca</i>	EUCLID
<i>Modelo</i>	R-32
<i>Año</i>	1991
<i>Motor N°</i>	TD122KE183173206
<i>Chasis N°</i>	R32V347
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250521220065
<i>Valor Original</i>	343.473.499
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Solo carcaza, sin motor, sin ruedas traseras.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	2.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Topadora
<i>Marca</i>	KOMATZU
<i>Modelo</i>	D355A5
<i>Año</i>	1991
<i>Motor N°</i>	SA6D155-4-50816
<i>Chasis N°</i>	S13417
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250621220071
<i>Valor Original</i>	480.209.490
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin conventirdor
<i>TASACIÓN Gs.</i>	5.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	3.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Perforador sobre Oruga
<i>Marca</i>	ATLAS COPCO
<i>Modelo</i>	ROC301
<i>Año</i>	No
<i>Motor N°</i>	BMM35K257-01
<i>Chasis N°</i>	6BRE30691A
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0407010008
<i>Valor Original</i>	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs.10.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Solo carcaza
<i>TASACIÓN Gs.</i>	500.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	<i>Camión de Carga</i>
<i>Marca</i>	VOLKSWAGEN
<i>Modelo</i>	7100
<i>Año</i>	1995
<i>Motor N°</i>	No
<i>Chasis N°</i>	9BWVTAP57SDB84538
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250421220100
<i>Valor Original</i>	47.505.208
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin carrocería y sin caja
<i>TASACIÓN Gs.</i>	800.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	600.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	<i>Perforador sobre Oruga</i>
<i>Marca</i>	INGERSOL RAND
<i>Modelo</i>	SM 350/770
<i>Año</i>	1988
<i>Motor N°</i>	No
<i>Chasis N°</i>	SC124B2134
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250621220013
<i>Valor Original</i>	72.590.000
<i>Valor Neto Contable</i>	0
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin Martillete
<i>TASACIÓN Gs.</i>	500.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Montacarga M-02
<i>Marca</i>	CLARK
<i>Modelo</i>	C500
<i>Año</i>	1982
<i>Motor N°</i>	L22644U7955614Y
<i>Chasis N°</i>	Y-1015115200
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250421260047
<i>Valor Original</i>	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs. 3.500.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	desmantelado
<i>TASACIÓN Gs.</i>	300.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	200.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Pala Cargadora P-01
<i>Marca</i>	FIAT ALLIS
<i>Modelo</i>	FR10B
<i>Año</i>	1991
<i>Motor N°</i>	No
<i>Chasis N°</i>	R-10B9TWO499
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0407010007
<i>Valor Original</i>	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs. 3.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	sin motor, desmantelado.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	500.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Pala Cargadora P-09
<i>Marca</i>	VOLVO
<i>Modelo</i>	L180C
<i>Año</i>	1997
<i>Motor N°</i>	TD122KHE1622**24684
<i>Chasis N°</i>	L180CV3033
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250611010279
<i>Valor Original</i>	423.363.501
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin bomba hidraulica, sin cuchara.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Camión Fuera de Ruta T-13
<i>Marca</i>	CATERPILLAR
<i>Modelo</i>	CAT 769B
<i>Año</i>	1980
<i>Motor N°</i>	ED343PC-52K-1700
<i>Chasis N°</i>	99F-6892
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250421260053
<i>Valor Original</i>	77.775.000
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	No
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin motor, sin cubiertas
<i>TASACIÓN Gs.</i>	3.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	2.000.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI


<i>Tipo de Vehículo</i>	Pala Cargadora P-03
<i>Marca</i>	CATERPILLAR
<i>Modelo</i>	CAT922B
<i>Año</i>	1968
<i>Motor N°</i>	5S530019
<i>Chasis N°</i>	88J1117
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250621260038
<i>Valor Original</i>	9.000.000
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	No
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin asiento, en desuso por problemas mecanicos
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	<i>Pala Cargadora</i>
<i>Marca</i>	VOLVO
<i>Modelo</i>	L180V
<i>Año</i>	1997
<i>Motor N°</i>	TD122KHE1622
<i>Chasis N°</i>	L180V-1463
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250321260064
<i>Valor Original</i>	847.265.302
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin puerta, sin cuchara, sin radiador ni intercooler.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	750.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Pala Cargadora P-10
<i>Marca</i>	MICHIGAN
<i>Modelo</i>	L270BKT
<i>Año</i>	1993
<i>Motor N°</i>	37145724
<i>Chasis N°</i>	827BC00552
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250621220083
<i>Valor Original</i>	634.181.287
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Sin caja de valvula
<i>TASACIÓN Gs.</i>	2.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.350.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	Pala Retroexcavadora P-07
<i>Marca</i>	CASE
<i>Modelo</i>	580H
<i>Año</i>	1987
<i>Motor N°</i>	LD8583B105232H
<i>Chasis N°</i>	6980995
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	0407010010
<i>Valor Original</i>	Res. PR N° 332/2020 Reconocimiento de Bienes Gs.6.000.000.-
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	Problemas de caja
<i>TASACIÓN Gs.</i>	1.500.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.000.000



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Departamento de Control de Bienes Patrimoniales

INFORME TECNICO PARA VENTA EN SUBASTA PUBLICA
FABRICA VALLEMI

<i>Tipo de Vehículo</i>	<i>Topadora</i>
<i>Marca</i>	CATERPILLAR
<i>Modelo</i>	D9H
<i>Año</i>	1978
<i>Motor N°</i>	D353E
<i>Chasis N°</i>	42B6096
<i>Chapa N°</i>	No
<i>Rotulado N°</i>	250621260024
<i>Valor Original</i>	60.000.000
<i>Valor Neto Contable</i>	0.-
<i>Auxilio</i>	No
<i>Llantas</i>	Si
<i>Tapizado</i>	Malo
<i>Chapería</i>	Malo
<i>Pintura</i>	Malo
<i>Extintor</i>	No
<i>Detalle de Desperfectos</i>	fuera de servicio por problemas mecanicos.
<i>TASACIÓN Gs.</i>	2.000.000
<i>BASE DE VENTA Gs.</i>	1.350.000



**LISTADO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
FABRICA VILLET A**

Equipos de Transporte

Lote N°	Marca	Modelo	Año	Chasis	Base de Venta
1	Camioneta Isuzu doble cabina	TFS54H-20	1993	JAATFS54HP7103411	1.350.000
2	Camioneta Mitsubishi doble cabina	L-200	1990	DJNK140LP00507	1.350.000
3	Camioneta Minibus Mitsubishi	WFR	1995	JADWFR62FS710078	1.350.000
4	Automóvil Alfa Romeo	TC 146	1997	ZAR-93000004060422	1.700.000
5	Camioneta Mitsubishi cabina simple	L-200	1989	DONK-140LP0557	1.200.000
6	Camión Volquete Volvo	NL-10	1998	93KN2CXDOWE663552	2.000.000
7	Camioneta Volkswagen	Saveiro	2005	9BWED05X65PO11296	1.350.000
8	Camión Fuera de Ruta Caterpillar T-12	769B	1980	99F-6897	3.350.000
9	Motocicleta Kawasaki	KE-100	1994	JKAKETB10VC00457778	135.000
10	Motocicleta Honda	C-90	1980	C90-5502344	70.000
11	Motocicleta Honda	C-90	1980	C90-5500580	70.000
12	Motocicleta Honda	C-90	1980	C90-5500582	70.000
13	Motocicleta Honda	C-90	1980	C90-5502319	60.000
14	Motocicleta Honda	C-70	1970	C70-6145005	70.000
15	Motocicleta Honda	C-90	1980	C90-E6580185	70.000
16	Motocicleta Yamaha	V-80	1990	19L-011187	135.000
17	Motocicleta Honda	CG-125	1980	-	85.000
18	Motocicleta Kawasaki	KE-100	1994	JKAKETB14VC00045766	135.000
19	Mitsubishi	Montero	2001	14MYLNV78WIJ000629	3.350.000

Maquinarias

Lote N°	Marca	Modelo	Año	Chasis	Base de Venta
1	Topadora Fiat Allis	6266	1989	00003-79018059	675.000
2	Pala Mini Cargadora	226B	2004	Serie CMJH09774	675.000
3	Tractor Ursus	2812	1998	116426	675.000
4	Topadora Fiat Allis	10-C	1980	10CIT*110830	3.350.000
5	Pala Cargadora Fiat Allis	FR10B	1981	R10B9TM0499	3.350.000
6	Pala Mini Cargadora	1845C	1998	JAF0196205	180.000
7	Pala Mini Cargadora	1840C	1998	JAF0190209	200.000

LISTADO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
FABRICA VALLEMI

Equipos de Transporte

Lote N°	Marca	Modelo	Año	Chasis	Base de Venta
1	Camión Fuera de Ruta Euclid T-14	R-32	1991	R32V346	2.000.000
2	Camión Fuera de Ruta Caterpillar T-19	730	2001	CAT00730TAGF00196	1.350.000
3	Camioneta Chevrolet doble cabina color gris	S-10	2005	9BG138BC05C401397	750.000
4	Camión Fuera de Ruta Caterpillar T-20	730	2001	CAT00730TAGF00197	1.000.000
5	Deslizadora con motor Yamaha Precision Bleno	-	-		750.000
6	Camión Ford con Grúa	F-12000L	1995	9BFX25LM85DB662398	750.000
7	Camión Kia 1	3600	1998	KN3JAP3S5WK099127	750.000
8	Camión Kia 2	3600	1998	KN3JAP3S5WK099130	750.000
9	Camión Fuera de Ruta Randon	RK-435	2005	5A435NSACB0076	3.350.000
10	Camión volquete Volvo	NL10	1998	TD102FT137360527	1.350.000
11	Camión Fuera de Ruta Euclid T-17	R-32	1993	R32V524	3.350.000
12	Camión Nissan	UD90	1981	CK20L30970	750.000
13	Camión Fuera de Ruta Euclid T-16	R-32	1991	R32V523	2.000.000
14	Camioneta Land Rover	110	1989	SALLDHC8BA255481	750.000
15	Camioneta Nissan (Ambulancia)	Patrol	1995	ARGY60-210003	600.000
16	Camioneta Chevrolet doble cabina color azul	S-10	2005	9BG138BC05C404971	350.000
17	Montacargas M-01 Hyster	H-110	1994	E6Y-3328P	200.000
18	Montacargas M-03 Hyster	H-110	1994	LD86648B532818A	200.000
19	Camión Fuera de Ruta Euclid T-15	R-32	1991	R32V347	1.350.000
20	Camión Volkswagen	7100	1995	9BWVTAP57SDB84538	600.000
21	Montacargas M-02 Clark	C500	1982	Y-1015115200	200.000
22	Camión Fuera de Ruta Caterpillar T-13	769B	1980	99F-6892	2.000.000

Maquinarias

Lote N°	Marca	Modelo	Año	Chasis	Base de Venta
1	Grua móvil P&H	Omega	1990	2251517D1	3.350.000
2	Pala Cargadora Komatsu P-02	WA600A1	1990	W010-11097	5.500.000
3	Perforador sobre oruga Wolf	WCT5000	1996	-	700.000
4	Tractor V-02 Valmet	68	1987	68007022181	700.000
5	Compresor C-12 Atlas Copco	-	1990	Cod. 80405010003	150.000
6	Perforador sobre oruga Zoomtrak	HOLMAN	1997	55775	350.000
7	Compresor C-07 Ingersol Rand	DXL 750	1986	147768U85545	100.000
8	Compresor C-11 Atlas	XA420	1980	SAJA0468541	100.000
9	Tractor Valmet	885	1993	8854516369	1.000.000
10	Tractor Ursus	2812	1998	11967	750.000
11	Motoniveladora Huber Warco	H-140	1986	2400105	1.350.000
12	Compresor Ingersol	825L	1990	192596U91497	100.000
13	Topadora Komatsu	D355	1991	S13417	3.350.000
14	Perforador sobre oruga Atlas Copco	ROC301	1997	6BRE30691A	350.000
15	Perforador sobre oruga Ingersol Rand	SM 350/770	1988	SC124B2134	350.000
16	Pala Cargadora Fiat Allis P-01	FR10B	1991	R-10B9TWO499	350.000
17	Pala Cargadora P-09	L180C	1997	L180CV3033	750.000
18	Pala Cargadora P-03	922B	1968	88J1117	750.000
19	Pala Cargadora Volvo	L180V	1997	L180V1463	750.000
20	Pala Cargadora P-10 Michigan	L270BKT	1993	827BC00552	1.350.000
21	Pala Retroexcavadora P-07	580H	1987	6980995	1.000.000
22	Topadora Caterpillar	D9H	1978	42B6096	1.350.000